

Digimar. Приборы для измерения высоты

ОБЗОР

| | Digimar 817 CLM „Quick Height“ | | |
|---|--|---|--|
| |  |  |  |
| Страницы каталога | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| Диапазон измерений, до мм | 0-350 | 0-600 | 0-1000 |
| Диапазон применения, до мм | 520 | 770 | 1170 |
| Погрешность измерений* в мкм | 1,8+L/600 (L в мм) | 1,8+L/600 (L в мм) | 1,8+L/600 (L в мм) |
| Быстрый режим | ● | ● | ● |
| 1-D (одномерные измерения)  | ● | ● | ● |
| 2-D (двухмерные измерения)  | ● | ● | ● |
| Измерительная каретка с электроприводом | ● | ● | ● |
| Разметка/маркировка деталей  | | | |
| Измерение диаметров отверстий  | ● | ● | ● |
| Максимум/минимум  | ● | ● | ● |
| Контроль допусков  | ● | ● | ● |
| Измерение перпендикулярности  | ● | ● | ● |
| Измерение прямолинейности  | ● | ● | ● |
| Вычисление угла  | ● | ● | ● |
| Статистическая обработка  | ● | ● | ● |
| Измерительные программы  | 40 | 40 | 40 |
| Температурная компенсация  | ● | ● | ● |
| Воздушный подвес | ● | ● | ● |
| Встроенная USB-память  | ● | ● | ● |
| Интерфейс данных | RS232 | RS232 | RS232 |
| USB - порт для принтера  | ● | ● | ● |
| № заказа | 4429010 | 4429011 | 4429012 |

* со стандартными принадлежностями