


MarCal. Штангенинструмент


Обзор




MarCal - Возможности измерений

При помощи штангенциркулей серии 16 (например: 16 EWR, 16 U, 16 FN) можно выполнить четыре вида измерений:


a) наружные измерения




b) внутренние измерения



c) измерения глубины



d) измерения уступов (расстояний)



Пределы погрешности G соответствуют DIN 862

Диапазон измерений	Пределы погрешности G в мкм		
	Значение отсчета по нониусу		Шаг дискретности
/	0,1 и 0,05	0,02	0,01
50	50	20	20
100			
200			
300	60	30	30
400			
500			
600			
700	90	40	40
800			
900			
1000	120	50	40
1200			
1400			
1600			
1800	180	60	—
2000			
2200			