

MarWin. Программные модули для приборов MarForm

Программные модули MarWin в деталях

Если Вам необходимо осуществить измерения формы, вместо того, чтобы создавать длинные измерительные программы, Вы можете отдать предпочтение получению прямого доступа к исчерпывающим и информативным результатам измерений. Для того чтобы сделать это, чрезвычайно важна прозрачность программного обеспечения. Сразу после входа в панель управления **MarWin**, Вы попадаете в **MarShell** - наглядный пользовательский интерфейс, совместимый с Рабочим столом Windows. Именно с помощью **MarShell** Вы запускаете законченные программные измерения в режиме просмотра установок. Эти установки легко идентифицируются с помощью сохраненных изображений или графиков для каждого оператора. Достаточно сделать один щелчок для запуска программы измерений. Кроме того, **MarShell** используется для запуска измерительного модуля оперативной помощи («Мастера») **Quick&Easy (QE)**.

Модуль оперативной помощи **Quick&Easy** обеспечивает поддержку для «быстрых промежуточных измерений» и достаточно несложным путем быстро направляет пользователя к его объективным, то есть высокоинформативным результатам измерений.

Любой дальнейший щелчок приводит все модули оперативной помощи **Quick&Easy**, которые ранее запускались в виде хронологической последовательности в программу **AdvancedForm**, функцию программирования путем обучения **MarWin**. Эта последовательность попросту должна быть сохранена и измерительная программа готова.

В режиме **AdvancedForm**, в измерительные программы могут быть добавлены дополнительные функции. Следующие модули оперативной помощи оказывают поддержку в этом процессе:

1. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ



- QE Определение начального положения
- Измерительная установка, позиционирование
- QE Корректировка осевого биения
- QE Центрирование
- QE Центрирование и угловая установка



- QE Установка параметров
- QE Установка угла отклонения от вертикали
- QE Определение границ
- QE Переключение систем координат
- QE Перемещение к расчетному положению


2. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОФИЛЯ




- QE Окружности на цилиндре
- QE Окружности на плоскости/торце
- QE Линии на цилиндре
- QE Линии на плоскости/торце



Вид установок для старта измерительных программ



Круглость Quick&Easy



Листинг обучающего режима