

# Датчики линейных перемещений (штангенциркули встроенные) MarCal 31 EW













### Применение

 Для измерения величины хода станка (например, вертикальносверлильного станка, фрезерного станка)

### Описание

#### Функции: ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ)

RESET (Обнуление) мм/дюйм Reference Lock/ Unlock (Зафиксировать отсчет/Снять фиксацию) PRESET (Установка

предварительного значения)

DATA (Передача данных через соединительный кабель) Автоматическое ВЫКЛ/ВКЛ

- Незамедлительные измерения благодаря системе «Reference»
- Превосходная защищенность от пыли и СОЖ, класс защиты IP54
- Вывод данных MarConnect на выбор USB OPTO RS232C
- Приспособления для снятия загрязнений встроены в рамку
- Максимальная скорость измерений 2,5 м/с (100"/с)
- Высококонтрастный LCDдисплей

• В комплекте поставки: батарея, инструкция по по эксплуатации

## Технические характеристики

<b>Диапазон і</b> мм	<b>измерений</b> (дюйм)	<b>Шаг дискретн.</b> мм / дюйм	Пределы допуск.погрешности <i>G</i>	№ заказа
150	(6")	0,01 / .0005"	30	4104100
200	(8")	0,01 / .0005"	30	4104101
300	(12")	0,01 / .0005"	40	4104102
600	(24")	0,01 / .0005"	50	4104103

Размеры			
MM	a	b	С
150	185	282	398
200	235	332	348
300	335	432	448
600	665	762	778

# Принадлежности

		№ заказа
<b>Батарея</b> 3B, тип CR 2032		4102520
<b>Кабель передачи данных</b> USB	800 EWu	4305121
Кабель передачи данных Opto RS232	800 EWr	4305122

Принадлежности для обработки данных смотрите в главе 11

